

Máy cắt vải


❖ Máy cắt mẫu vải, giấy

Hình ảnh	Model	Máy cắt vải dạng tròn
	Quy cách	Dao cắt mẫu vải dạng tròn
	Vật liệu	Làm bằng gang cao cấp
	Màu sắc	Màu xanh dễ nhìn
	Mẫu cắt ra	100 cm ²
	Phụ kiện đi kèm	Tấm lót cao su tròn dày, dao cắt theo máy
	Dao cắt	4 dao cắt định hình theo máy
	Trọng lượng	1.3 kg

❖ Cân định lượng kèm dao cắt mẫu vải, giấy

Hình ảnh	Model	DS302	DS602
	Mức cân	300 g	600 g
	Độ chia	0.01 g	
	Kích thước đĩa cân	Ø 120 mm	
	Đơn vị cân	g, lb, oz, tLt, PCS, g/cm ²	
	Nguồn điện	220 -240VAC, pin sạc 6V/1.3Ah và dây sạc	
	Dao cắt vải	Dao cắt ra đúng 100 cm ²	
	Chất liệu dao cắt vải	Làm bằng gang cao cấp, sơn xanh dễ nhìn	

Hình ảnh	Model	KD TBED300
	Mức cân	300 g
	Độ chia	0.01 g
	Kích thước đĩa cân	Ø 116 mm
	Đơn vị cân	g, lb, oz, tlt PCS, g/cm ²
	Nguồn điện	220 -240VAC, pin sạc 6V/1.3Ah và dây sạc
	Dao cắt vải	Dao cắt ra đúng 100 cm ²
	Chất liệu dao cắt vải	Làm bằng gang cao cấp, sơn xanh dễ nhìn

Hình ảnh	Model	FRH300
	Mức cân	300 g
	Độ chia	0.01 g
	Kích thước đĩa cân	Ø 115 mm
	Đơn vị cân	g, lb, oz, tlt PCS, g/cm ²
	Nguồn điện	220 -240VAC, pin sạc 6V/1.3Ah và dây sạc
	Dao cắt vải	Dao cắt ra đúng 100 cm ²
	Chất liệu dao cắt vải	Làm bằng gang cao cấp, sơn xanh dễ nhìn

Hình ảnh	Model	FHB300
	Mức cân	300 g
	Độ chia	0.01 g
	Kích thước đĩa cân	(120 x 135) mm
	Đơn vị cân	g, lb, oz, tLt, PCS, g/cm ²
	Nguồn điện	220 -240VAC, pin sạc 6V/1.3Ah và dây sạc
	Dao cắt vải	Dao cắt ra đúng 100 cm ²
	Chất liệu dao cắt vải	Làm bằng gang cao cấp, sơn xanh dễ nhìn